



F O S F O R Y

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o. ogłaszają sprzedaż niżej wymienionego pojazdu:

**Nazwa środka technicznego:** Ładowarka kołowa.

**Marka:** HSW Dresser.

**Model:** Komatsu Dresser typ -510C.

**Rok budowy:** 1995.

**Silnik:**

- 4 suwowy silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem,
- bezpośredni wtrysk paliwa,
- bezpośredni rozruch,
- moc przy 2200obr./min: 103KM (76,8kW),
- maksymalny moment obrotowy przy 1500obr./min: 397Nm,
- liczba cylindrów: 4,
- pojemność: 3920 cm<sup>3</sup>.

**Skrzynia biegów:**

- 3 biegowa w pełni przełączalna pod obciążeniem

**Mosty napędowe:**

- typu ciężkiego o dużym przełożeniu, z przekładnią planetarną w piastach kół,
- napęd na 4 koła,
- most przedni mocowany sztywno do ramy, most tylny mocowany wahliwie.

**Układ skrętu:**

- rama przegubowa - całkowicie hydrauliczny napęd.

**Masa własna:**

7500 kg

**Pojemność łyżki roboczej:**

1,25 m<sup>3</sup>

**Ogumienie:**

- wymiary opon: 16,9-24

**Cena:** 15 920 zł netto.

**Sposób składania ofert:** droga elektroniczna na adres e-mail [komisja.sprzedaz@fosfory.pl](mailto:komisja.sprzedaz@fosfory.pl).

**Sposób zapłaty:** przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy tytułem „Zakup środka trwałego Ładowarka kołowa Komatsu Dresser typ -510C” w kasie Grupa Azoty „FOSFOR” Sp. z o.o.

**Nr rachunku bankowego:** BPKOPLPW 25 1020 1853 0000 9702 0123 8245

**Dane kontaktowe osoby udzielającej informacji w sprawach formalnych:** tel. 885-913-386 (od g. 7 do 14) od poniedziałku do piątku.

**Oględziny ładowarki:** Sprzedający umożliwi zapoznanie się ze stanem technicznym ładowarki pod adresem Gdańsk, ul. Kujawska 2, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 726-004-784 lub 669-600-429 w godzinach od 6 do 14 od poniedziałku do piątku.

**Opis pojazdu:** Maszyna wymaga naprawy głównej w zakresie elementów zabudowy zewnętrznej z powodu znacznej korozji. Układ napędowy kompletny z niewielkimi śladami wycieków powierzchni zewnętrznych z rozległymi miejscami korozji. Na przedniej osi koła z oponami Deastone i Advange, na osi tylnej opony Goodrich i Advange, wszystkie opony w stanie dobrym. Kabina operatora mocno skorodowana, części wyposażenia deski rozdzielczej w większości zniszczone.

Łyżka robocza bardzo skorodowana, pognięta. Sworznie łyżki roboczej wybite.

**Charakter wykorzystania:** Ładowarka wykorzystywana była do transportu materiałów sypkich na terenie zakładu.

**Transport pojazdu:** na koszt własny Nabywcy.



